



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF848	Fecha:	01/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,720 HRS

“NO TIENE FUERZA AL SUBIR HASTA LA 3ERA ESTRIBA, NIVEL BAJO DE LIQUIDO DE FRENOS Y NO FRENA”


***REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF848	Fecha:	01/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,720 HRS

*RELLENO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF848	Fecha:	01/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,720 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF848	Fecha:	01/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,720 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA
- REQUIERE BASE PARA COLOCAR ESPEJOS