



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF844	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14, 423 HRS

“DESMONTAJE DE RADIADOR PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL, SONDEADO Y ELABORACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA, REEMPLAZO DE 3 KIT DE SELLOS HIDRÁULICOS, REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍAS, TOMA DE AGUA DE TERMOSTADO, VÁLVULA PCV Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE GAS LP”

***REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍAS**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF844	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14, 423 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF844	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14, 423 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF844	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14, 423 HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF844	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14, 423 HRS

***REEMPLAZO DE TOMA DE AGUA DE TERMOSTATO**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF844	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14, 423 HRS

*REEMPLAZO DE VÁLVULA PCV





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF844	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14, 423 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE MEZCLADOR Y KIT DE VAPORIZADOR





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF844	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14, 423 HRS

*REEMPLAZO DE TAPA DE DEPÓSITO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF844	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14, 423 HRS

*DESMONTADO DE RADIADOR PARA LAVADO





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF844	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14, 423 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- **REQUIERE CHICOTES DE FRENO DE MANO YA QUE ESTAN ESTIRADOS**
- **REQUIERE CAMBIO DE RESORTE DE PEDAL DE FRENO, SE QUEDA PEGADO**
- **MOTOR TIRA HUMO, REQUIERE REPARACIÓN**
- **LA MARCHA SE PATINA**