



VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF870	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	2,107 HRS

“FRENOS RECHINAN (NO AGARRA), EL MOTOR PIERDE FUERZA (CASCABELEA) Y SE APAGA”

***LIMPIEZA A TANQUE DE COMBUSTIBLE**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF870	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	2,107 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF870	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	2,107 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF870	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	2,107 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE TAMBORES DE AMBOS LADOS
- REEMPLAZO DE BALATAS EN GENERAL
- REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES
- CILINDROS DE FRENOS
- BOMBA DE FRENO
- ASIENTO DE CONDUCTOR
- BASE DE RODILLOS DE MANGUERA VIAJERA
- BALEROS DELANTEROS DE MASA
- RETENES DE MASA DELANTERA