



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF807	Fecha:	25/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

“NO ARRANCA”

***SE ENCUENTRA EQUIPO SIN RELEVADOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, SE LE COLOCA RELEVADOR**






VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF807	Fecha:	25/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FUSIBLE DAÑADO DE LUCES BLUESPOT





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF807	Fecha:	25/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE REGULADOR DE COMBUSTIBLE