



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF887	Fecha:	07/02/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	3,651 HRS

“PALANCA DE ELEVACIÓN SE PONE DURA, FALLA EN TAPÓN DE AGUA DE RADIADOR Y REVISAR VENTILADOR DE RADIADOR”

***REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR**





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF887	Fecha:	07/02/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	3,651 HRS

*RELLENO DE ANTICONGELANTE (1 LT)





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF887	Fecha:	07/02/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	3,651 HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (2 LTS)**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF887	Fecha:	07/02/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	3,651 HRS

*HORÓMETRO





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF887	Fecha:	07/02/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	3,651 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA EN CILINDRO DE DIRECCIÓN
- FUGA EN BANCO HIDRÁULICO
- PERNOS DE DIRECCIÓN EN MAL ESTADO
- BOMBA DE FRENOS