



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF724	Fecha:	07/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE RUIDO EN LA PARTE DE ESCAPE (SUENA AL ENTRAR EL VENTILADOR), RECUBRIR CABLES QUE ESTÁN EN LA PARTE TRASERA POR EL ESCAPE Y SUJETAR CON SINCHOS PARA QUE NO CUELGUEN Y LIMPIAR MÁSTIL A DETALLE”

***SE SUJETARON LOS CABLES QUE ESTABAN SOBRE EL SILENCIADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF724	Fecha:	07/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA Y ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF724	Fecha:	07/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REPORTAN QUE EL EQUIPO NO TIENE FUERZA
- REQUIERE CAMBIO DE BOBINAS DE LAS BUJÍA
- JOYSTICK DE DESLIZAMIENTO FALLA AVECES