



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	04/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

“PIERDE FUEZA, REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA”

***CAMBIO DE BOMBA HIDRÁLICA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	04/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO
- CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO DE SISTEMA HIDRAULICO
- CAMBIO DE MANGUERAS DE RETORNO Y SUCCIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO
- CAMBIO DE RETEN DE CAJA DE CANDELERO