



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRBUIDOR, JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS Y BUJÍAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***LIMPIEZA Y ENGRASADO DEL MÁSTIL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF892	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE REGULADOR DE COMBUSTIBLE**