



|          |        |              |              |            |           |            |         |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0316 | N. Orden:  | KAUF910 | Fecha:     | 12/02/2025 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FGU25    | Serie:     | 36767     | Ubicación: | MERIDA  | Horómetro: | HRS        |

***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS"***

**\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN







|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE







|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |


**\*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL







|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL







# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |


## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

### \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL







|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*LUBRICADO DE CADENAS







|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*ENGRASADO EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*LIMPIEZA A SISTEMA HIDRÁULICO







|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*LIMPIEZA A SISTEMA HIDRÁULICO





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |         |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF910 | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA  | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO Y REEMPLAZAR FILTRO DE SUCCIÓN
- REQUIERE CAMBIO DE RETENDE BOMBA, JUNTA DE CAMPANA DE TRANSMISIÓN POR FUGA DE ACEITE INTERNO
- REQUIERE CAMBIO DEL ROTOR, CABLES DE BUJÍAS Y TAPA DE DISTRIBUIDOR