



VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	7,225 HRS

“RUIDO EXTRAÑO EN EL VENTILADOR”

***SE REEMPLAZAN DOS BALEROS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	7,225 HRS

***SE REEMPLAZAN DOS BALEROS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	7,225 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DE RADIADOR Y ENFRIADOR





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	7,225 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	7,225 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

