



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,781 HRS

“FUGA DE ACEITE”

***REEMPLAZO DE MANGUERA DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y 2 ABRAZADERAS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,781 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,781 HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (1 LT) Y ACEITE DE TRANSMISIÓN (1 LT)**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,781 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

