

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF927	Fecha:	14/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,801 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE BALATAS, RETENES, HERRAJES, ENGRASADO DE BALEROS DE MAZA DELANTERA, REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS, PURGADO DE LINEAS DE FRENO Y CALIBRACIÓN DE BALATAS”



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF927	Fecha:	14/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,801 HRS

OBSERVACIONES:




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF927	Fecha:	14/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,801 HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF927	Fecha:	14/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,801 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN Y SE RELLENA 3 LTS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y UN BOTE DE LIQUIDO DE FRENO**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF927	Fecha:	14/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,801 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN**

