


|          |        |              |                   |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0135 | N. Orden:  | KAUF964      | Fecha:     | 21/02/2025 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 8FG45             | Serie:     | 20100     | Ubicación: | AGENCIA VHSA | Horómetro: | 9,457 HRS  |

## ***"FUGA DE ACEITE"***

**\*SE REEMPLAZA MANGUERA CON CONEXIÓN DE BANCO DE DESPLAZADOR**



|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF964      | <b>Fecha:</b>     | 21/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 9,457 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE ORING DE CONEXIÓN





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF964      | <b>Fecha:</b>     | 21/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 9,457 HRS  |

**\*SE SUMINISTRA ACEITE HIDRÁULICO (20 LTS)**



|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF964      | <b>Fecha:</b>     | 21/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 9,457 HRS  |

## \*HORÓMETRO

