

Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,177 HRS

"NO TIENE FUERZA DE ARRANQUE Y FUGA DE TRANSMISIÓN"

***REEMPLAZO DE ORING DE CONEXIÓN DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**



Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,177 HRS

*AJUSTE DE MANGUERA DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,177 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

