



Empresa:	INGENIO	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1028	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,002 HRS

“NO SIRVEN LOS FAROS, NO TIENE LOS CUARTOS (DELANTEROS), TORRETA, ESPEJOS Y NO SIRVE LA SILLA”

***SE CORRIGE LINDE DE FAROS EN CORTO**





Empresa:	INGENIO	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1028	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,002 HRS

***SE COLOCAN 2 CUARTOS DELANTEROS NUEVOS**






VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1028	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,002 HRS

*REEMPLAZO DE RELEVADOR Y FUSIBLE DAÑADO





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1028	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,002 HRS

***SE MACHUELA Y SE COLOCAN 2 ESPEJOS LATERALES**





Empresa:	INGENIO	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1028	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,002 HRS

***SE MACHUELA Y SE COLOCAN 2 ESPEJOS LATERALES**






VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1028	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,002 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1028	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,002 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE RIEL COMPLETO DEL ASIENTO
- REQUIERE UN BLUESPOT

