




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1041	Fecha:	03/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,531 HRS

“LUZ IZQUIERDA EN MAL ESTADO Y ALARMA DE REVERSA NO SIRVE (NO SE ESCUCHA)”

***SE REEMPLAZA FOCO DELANTERO IZQUIERDO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1041	Fecha:	03/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,531 HRS

***SE REEMPLAZA ALARMA DE REVERSA**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1041	Fecha:	03/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,531 HRS

***HORÓMETRO:**