




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE Y LIQUIDO DE FRENOS





VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*REEMPLAZO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

***REEMPLAZO DE BUJÍAS Y CABLES DE BUJÍAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*REEMPLAZO DE ALTERNADOR





VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1033	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,943 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SWITCH NUEVO