



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

OBSERVACIONES:





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

***HORÓMETRO**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1058	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,849 HRS

OTRAS OBERVACIONES:

- REQUIERE 2 LLANTAS TRASERAS
- REQUIERE FARO DE REVERSA