




Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,721 HRS

“NO ARRANCA”

***REEMPLAZO DE BATERÍA**





MONT-05

Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,721 HRS

*REEMPLAZO DE BATERÍA






MONT-05

Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,721 HRS

*REEMPLAZO DE BATERÍA





MONT-05

Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,721 HRS

***HORÓMETRO**

