

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,441 HRS

"FUGA DE ACEITE"

***SE REALIZA CORRECTIVO DE CONEXIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN, SE REAJUSTA Y CORRIGE ROSCA DE CONEXIÓN**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,441 HRS

***SE REALIZA CORRECTIVO DE CONEXIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN, SE REAJUSTA Y CORRIGE ROSCA DE CONEXIÓN**

