



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF1145	Fecha:	15/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,035 HRS

“SE SALIÓ UN PERNO DE EJE DE DIRECCIÓN”

***REEMPLAZO DE 2 TERMINALES DE DIRECCIÓN Y 2 PERNOS DE SEGUROS DE DIRECCIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF1145	Fecha:	15/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,035 HRS

***REEMPLAZO DE 2 TERMINALES DE DIRECCIÓN Y 2 PERNOS DE SEGUROS DE DIRECCIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF1145	Fecha:	15/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,035 HRS

***REEMPLAZO DE 2 TERMINALES DE DIRECCIÓN Y 2 PERNOS DE SEGUROS DE DIRECCIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF1145	Fecha:	15/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,035 HRS

***REEMPLAZO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN Y PERNOS DE SEGUROS DE DIRECCIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF1145	Fecha:	15/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,035 HRS

***ENGRASADO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF1145	Fecha:	15/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,035 HRS

***HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS:**

