



VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,944 HRS

***SE REALIZA CORRECTIVO DE CALENTAMIENTO POR VENTILADOR QUEBRADO, SE REEMPLAZA VENTILADOR**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,944 HRS

*REEMPLAZO DE VENTILADOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,944 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,944 HRS

***PLACA DE DATOS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,944 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE REEMPLAZO DE FILTROS DE ACEITE HIDRÁULICO, LAVADO DE TANQUE Y REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO