



Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF1151	Fecha:	18/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,151 HRS

“AL PARECER SE DESTORNILLÓ PARTE QUE RECUBRE EL VENTILADOR Y ROMPIÓ EL VENTILADOR”

***REEMPLAZO DE VENTILADOR**

