




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1200	Fecha:	24/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	25,024 HRS

"FALLA EN FRENOS"


*REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1200	Fecha:	24/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	25,024 HRS

*LIMPIEZA EN DEPÓSITO DE LÍQUIDO DE FRENOS, REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1200	Fecha:	24/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	25,024 HRS

*LIMPIEZA DE BALATAS Y TAMBORES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1200	Fecha:	24/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	25,024 HRS

***LIMPIEZA DE BALATAS Y TAMBORES**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1200	Fecha:	24/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	25,024 HRS

***HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS**

