



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF1164	Fecha:	26/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,840 HRS

"FALLA EN FRENOS (SE TIENE QUE ESTAR BOMBEANDO LA BOMBA)"

***DESMONTAJE DE RUEDAS Y TAMBORES PARA LIMPIEZA DE FRENOS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF1164	Fecha:	26/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,840 HRS

***SE REALIZA CALIBRACIÓN DE FRENOS Y PURGAS LINEAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF1164	Fecha:	26/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,840 HRS

OTRAS OBERVACIONES:

- REQUIERE DOS MANGUERAS DEL DESPLAZADOR
- FUGA DE ACEITE CILINDROS DE DESPLAZADOR
- REQUIERE REPARACIÓN DE BASE DE DESPLAZADOR INTERNO