



Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF1273	Fecha: 01/04/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 16,920 HRS

“DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE VACIO, RADIADOR CON BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE Y NO CUENTA CON EXTINTOR”

***REEMPLAZO DE RADIADOR**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1273	Fecha:	01/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,920 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE MOTOR





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF1273	Fecha: 01/04/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 16,920 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF1273	Fecha: 01/04/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 16,920 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE

