



VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

“NO AVANZA, PALANCAS DE MANO DE MÁSTIL BLOQUEADO”

***SE CORRIGE LINEAS DE SENSOR DE ASIENTO YA QUE SE ENCIONTRABA REVENTADO, EL CUAL BLOQUEABA LA BOBINA DE TRANSMISIÓN Y DE MANDO DE MÁSTIL**





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***PLACA DE DATOS**

