



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

*REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1258	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,950 HRS

***HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS**

