



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS


***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

*HORÓMETRO





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF1263	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,222 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOBINA YA QUE SE ENCUENTRA DEFECTUOSA