




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF1073	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,254 HRS

“SE AHOGA, NO ARRANCA Y LE CUESTA PRENDER”

***SE REALIZA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACIÓN Y MEZCLADOR DE GAS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF1073	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,254 HRS

***SE REALIZA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACIÓN Y MEZCLADOR DE GAS**





Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF1073	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,254 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- **SOLICITAR EPR: SE REQUIERE REEMPLAZO DE SENSOR EPR QUE VA EN EL CUERPO DE ACELERACIÓN**