



Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1249	Fecha:	09/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,628 HRS

“FUGA EN CILINDRO DE INCLINACIÓN LADO DERECHO Y LUZ DE REVERSA NO PRENDE DEL TODO”

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1249	Fecha:	09/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,628 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1249	Fecha:	09/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,628 HRS

***REEMPLAZO DE FARO**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1249	Fecha:	09/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,628 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1249	Fecha:	09/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,628 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***SE REQUIERE CONEXIÓN DE MANGUERA DE GAS**

