



VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1305	Fecha:	10/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1305	Fecha:	10/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	HRS

***REVISIÓN DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1305	Fecha:	10/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE 3 JOYSTICK
- REQUIERE REEMPLAZO DE SEGURO DE HORQUILLA
- REQUIERE REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE