



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1338	Fecha:	12/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,169 HRS

“NO AVANZA, AL PARECER ES EL SENSOR”

***REPARACIÓN DE LINEA DE SENSOR DE ASIENTO EL CUAL SE HABIA REVENTADO EL CABLE**





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1338	Fecha:	12/04/2025
-----------------	--------------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,169 HRS
----------------	---------	----------------	-----------	---------------	---------	-------------------	----------	-------------------	------------

***HORÓMETRO**

