




|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |             |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN      | <b>Fecha:</b>     | 14/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 16,948 HRS |

**\*REPARACIÓN DE BASE DE CILINDRO DE DESPLAZADOR**





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |             |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN      | <b>Fecha:</b>     | 14/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 16,948 HRS |

## \*REPARACIÓN DE BASE DE CILINDRO DE DESPLAZADOR





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |             |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN      | <b>Fecha:</b>     | 14/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 16,948 HRS |

**\*REPARACIÓN DE BASE DE CILINDRO DE DESPLAZADOR**







|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |             |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN      | <b>Fecha:</b>     | 14/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 16,948 HRS |

## \*REEMPLAZO DE MARCHA DE ARRANQUE





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |             |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN      | <b>Fecha:</b>     | 14/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 16,948 HRS |

## \*NIVELADO DE FLUIDOS





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |             |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN      | <b>Fecha:</b>     | 14/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 16,948 HRS |

## \*HORÓMETRO







|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |             |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN      | <b>Fecha:</b>     | 14/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 16,948 HRS |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE RETEN DE BANCO DE TRANSMISIÓN