



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1350	Fecha:	14/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,076 HRS

“SE QUEBRARON LOS BIRLOS DE RUEDA TRASERA DERECHA”

- SE REALIZA REEMPLAZO DE RIN TRASERO





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1350	Fecha:	14/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,076 HRS

***REEMPLAZO DE 6 TORNILLOS Y 6 TUERCAS CON ARANDELAS DE RIN TRASERO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1350	Fecha:	14/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,076 HRS

***REEMPLAZO DE RIN TRASERO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1350	Fecha:	14/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,076 HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (3 LTS)**

