



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,089 HRS

“LLANTAS TRASERAS DESALINEADAS”

***CAMBIO DE EJE DE DIRECCIÓN PARA HABILITAR EQUIPO 23391**





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,089 HRS

*CAMBIO DE EJE DE DIRECCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,089 HRS

***ENGRASADO**





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,089 HRS

*LAVADO DE RADIADOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,089 HRS

*LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,089 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,089 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***SE TRASLADA EJE DE DIRECCIÓN PARA SU REPARACIÓN, REQUIERE CAMBIO DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN, REEMPLAZAR SENSOR DE DIRECCIÓN DAÑADO**

***SE LLEVAN DOS LLANTAS PARA VERIFICACIÓN DE ARILLOS**

