



VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,235 HRS

“FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR MANGUERA DAÑADA DEL DESPLAZADOR”

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE PRESIÓN DE ACEITE DE DESPLAZADOR**





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0084 **N. Orden:** KAUSN **Fecha:** 19/04/2025

Equipo: KOMATSU **Modelo:** FG30FT-16 **Serie:** A232567 **Ubicación:** CÁRDENAS **Horómetro:** 12,235 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

