



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,993 HRS

“FUGA DE ANTICONGELANTE Y NO ACELERA”

***SE REEMPLAZA RADIADOR POR FUGA DE ANTICONGELANTE**





Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 21/04/2025
------------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232427	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 11,993 HRS
------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------



***SE REEMPLAZA MANGUERA DEL ENFRIADOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,993 HRS

***SE REEMPLAZA BULBO DEL CUERPO DE ACCELERACIÓN DAÑADO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,993 HRS

*RELLENO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,993 HRS

***RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (1 LT) Y ACEITE HIDRÁULICO (4 LTS)**





Empresa: INGENIO PRESIDENTE **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0074 **N. Orden:** KAUF5N **Fecha:** 21/04/2025

Equipo: KOMATSU **Modelo:** FG30HT-16 **Serie:** A232427 **Ubicación:** CÁRDENAS **Horómetro:** 11,993 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

