



VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1400	Fecha:	24/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,622 HRS

“NO AVANZA Y NO FUNCIONA SISTEMA HIDRÁULICO”

***REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD**






VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1400	Fecha:	24/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,622 HRS

*RECONEXIÓN DE ARNECES DE SEÑALES





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1400	Fecha:	24/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,622 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

