



VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1402	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,321 HRS

“NO ARRANCA Y SE TRABA LA LLAVE EN EL LLAVÍN”

***REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE**





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1402	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,321 HRS

*REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1402	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,321 HRS

*REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1402	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,321 HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (1 LT)**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1402	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,321 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF1402	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,321 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA EN OBSERVACIÓN LA BATERÍA
- SI PRESENTA FALLA DE ARRANQUE VA A REQUERIR REEMPLAZO DE BATERÍA