




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,268 HRS

“RIN DESAJUSTADO / FARO DELANTERO NO FUNCIONA”


***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (1 LT) Y ACEITE HIDRÁULICO (1 LT)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,268 HRS

*REEMPLAZO DE 1 FARO DELANTERO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,268 HRS

***SE APRIETAN TUERCAS DEL RIN TRASERO (2)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,268 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

