




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1404	Fecha:	28/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,026 HRS

“REVISIÓN DE FRENOS”

***SE REPARA LINEA DE SENSOR DE AIENTO EL CUAL PROVOCABA QUE SE NEUTRALIZARA EL EQUIPO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1404	Fecha:	28/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,026 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES DE FLUIDOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1404	Fecha:	28/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,026 HRS

*HORPOMETRO Y PLACA DE DATOS

