



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	MONT-26	N. Orden:	KAUF1405	Fecha:	28/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	CHONTALAPA	Horómetro:	1,220 HRS

“NO FUNCIONA LAS LUCES DE REVERSA Y ALARMA DE REVERSA”

***SE REALIZÓ SOPLETEADO Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO EN ZONA DE MÓDULOS, COMPUTADORA Y BATERÍAS**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	MONT-26	N. Orden:	KAUF1405	Fecha:	28/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	CHONTALAPA	Horómetro:	1,220 HRS

***SE REALIZÓ SOPLETEADO Y LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO EN ZONA DE MÓDULOS, COMPUTADORA Y BATERÍAS**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	MONT-26	N. Orden:	KAUF1405	Fecha:	28/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	CHONTALAPA	Horómetro:	1,220 HRS

***SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL DETECTANDO FALSO CONTACTO EN CONECTOR DE ALARMA DE REVERSA Y FOCO DE CUARTO IZQUIERDO, QUEDANDO EN BUEN ESTADO Y OPERATIVO EL EQUIPO**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	MONT-26	N. Orden:	KAUF1405	Fecha:	28/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	CHONTALAPA	Horómetro:	1,220 HRS

***NIVELADO DE AGUA (ELECTROLITO) DE LA BATERÍA, ESTABA EN BAJO NIVEL (10 LT)**

