



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1335	Fecha:	29/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,980 HRS

“REEMPLAZO DE RETEN DE INCH, LIMPIEZA DE RECUPERADOR DE ANTICONGELANTE Y LAVADO EN GENERAL”

***REEMPLAZO DE RETEN DE INCH, QUEDANDO SIN FUGA**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1335	Fecha:	29/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,980 HRS

***LIMPIEZA A RECUPERADOR DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1335	Fecha:	29/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,980 HRS

***SE REUBICA ALARMA DE REVERSA**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1335	Fecha:	29/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,980 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICADO DEL EQUIPO