



Empresa:	RC INDUSTRIALES	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/05/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	13,787 HRS

“NO LEVANTA”


***SE REEMPLAZA BANCO DE HIDRÁULICO POR FALTA DE PRESIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	RC INDUSTRIALES	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/05/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	13,787 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES DE FLUIDOS





MONT-05

Empresa:	RC INDUSTRIALES	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/05/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	13,787 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REVISÓ SISTEMA DE JOYSTICK
- SE REVISÓ BOBINAS DE BANCO HIDRÁULICO POR FALTA Y ARNES DE BOBINA



DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



MONT-05

Empresa:	RC INDUSTRIALES	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/05/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	13,787 HRS

OBSERVACIONES: