



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF1456	Fecha:	05/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	15,186 HRS

“REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS”

***REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF1456	Fecha:	05/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	15,186 HRS

***REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF1456	Fecha:	05/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	15,186 HRS

*REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF1456	Fecha:	05/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	15,186 HRS

***SE CONECTA ARNES DE CLÁXON Y QUEDA OPERATIVO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF1456	Fecha:	05/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	15,186 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF1456	Fecha:	05/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	15,186 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE AJUSTE DE ESCAPE
- REQUIERE PERNOS PARA TERMINAL Y BUJES PARA PERNO DE TERMINAL DE AMBOS LADOS

