



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“FUGA DE ANTICONGELANTE”

*REEMPLAZO DE CONEXIÓN COPLE DEL ENFRIADOR DEL MEZCLADOR





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE CONEXIÓN COPLE DEL ENFRIADOR DEL MEZCLADOR





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE 1 METRO DE MANGUERA**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (6 LTS)**

