



VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

***HORÓMETRO**





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1414	Fecha:	03/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,573 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REALIZÓ CALIBRACIÓN DE FRENOS
- REQUIERE REPUESTO DE ALMOHADILLA DE CLÁXON (VOLANTE)
- REQUIERE REEMPLAZO DE TERMINALES Y PERNOS DE DIRECCIÓN
- REQUIERE 1 BIRLO DE RUEDA TRASERA, ESTA QUEBRADA