



Empresa:	REYVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0370	N. Orden:	KAUF1449	Fecha:	06/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S80FT-BCS	Serie:	G004V02324E	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	15,184 HRS

“NO ARRANCA”

***CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR Y CABLES DE BUJÍAS POR GARANTÍA**





Empresa:	REYVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0370	N. Orden:	KAUF1449	Fecha:	06/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S80FT-BCS	Serie:	G004V02324E	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	15,184 HRS

*CAMBIO DE BUJÍAS





Empresa:	REYVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0370	N. Orden:	KAUF1449	Fecha:	06/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S80FT-BCS	Serie:	G004V02324E	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	15,184 HRS

*LIMPIEZA DE CONECTORES DE LA BATERÍA

