



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF1489	Fecha:	07/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,366 HRS

*REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF1489	Fecha:	07/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,366 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF1489	Fecha:	07/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,366 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF1489	Fecha:	07/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,366 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE RETEN DE CIGÜEÑAL DAMPER
- BRAZOS DE DIRECCIÓN Y PERNOS DE EJE DE DIRECCIÓN

